



На точность фокусировки могут оказывать влияние несколько факторов, поэтому, прежде чем принимать правильное решение относительно устранения недостатков фокусировки, необходимо сначала выявить причины их появления. Ниже приведен краткий перечень характерных признаков неверного наведения на резкость, чтобы направить вас по верному пути.

1. Изображение полностью размыто. Характерный пример такой ситуации приведен на рисунке. Причина размывания всего изображения выясняется довольно просто: либо фотокамера двигалась во время экспонирования, либо снимаемый объект был слишком сильно приближен объективом при съемке крупным планом. Перечень специальных приемов, позволяющих избежать сотрясения фотокамеры во время съемки, приведен далее во врезке “Не шевелите аппарат!”. Что же касается съемки крупным планом, то выясните в руководстве по своей фотокамере минимальное расстояние для фокусировки объектива на близко расположенных объектах.



Всё остальное в кадре размыто, так как объектив сфокусирован на объекте в фокусе. При уменьшении выдержки